

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБОУ СШ № 35

Бадахова Т.Н.

20 12 г.



Акт

испытания спортивного оборудования

Комиссия в составе: председателя Гориновича А.В.-заместителя директора по АХР, членов комиссии: Гадина Е.С.-учителя физкультуры, Третьякова Д.И.-преподавателя-организатора ОБЖ, Суслиной Л.Н.-библиотекаря, председателя профсоюзного комитета провела испытание и визуальный осмотр спортивных объектов в спортивном зале и территории МБОУ СШ № 35, в соответствии с приказом № 187 от « 10 » 08 2022 г.

В спортивном зале МБОУ СШ № 35 спортивное оборудование для проведения занятий по физической культуре подлежит визуальному осмотру и испытанию под нагрузкой:

1. Шведская стенка 9 шт., каждая перекладина находилась под нагрузкой 90 кг.
2. Гимнастический козёл 1 шт., имеет равномерную, без бугров и провалов, обивку. Выдвижные ноги легко и надежно фиксируются на установленной высоте и обеспечивают устойчивость снаряда на полу.
3. Гимнастический мостик 1 шт., верхнее покрытие не имеет повреждений, не имеет трещин и сколов, основание мостика пробито резиной, что исключает проскальзывание.
4. Баскетбольный щиты с кольцами 6 шт., крепится болтами к бетонной стене, 100 кг груза были подвешены к каждому щиту.
5. Сетка волейбольная 1 шт., крепится к металлическим петлям которые вмонтированы в бетонную стену. На середину натянутой сетки, на верхний ее край был подвешен груз 144 кг.
6. Ворота для мини футбола с сетками, находятся в спортивном зале, закреплены специальными анкерными болтами к полу и к стене, пригодны к эксплуатации. На середину перекладины был подвешен груз 110 кг;
7. Гимнастические скамейки — 4 шт., находятся в спортивном зале, в узлах креплений гайки и болты надежно завинчены. Трещин, заусенец не обнаружено. Скамейки имеют хорошую устойчивость.
8. Канат для лазания путем приложения к нему груза, равного 300 кг. После снятия нагрузки повреждений и смещения каната в щехах

На территории школьного двора имеются спортивный стадион с двумя волейбольными, футбольной площадками и беговой дорожкой, а так же шведская стенка и антивандальные тренажеры. Спортивное оборудование для проведения занятий по физической культуре подлежит визуальному осмотру и испытанию под нагрузкой:

1. Ворота футбольные вкопаны в землю, закреплены надёжно, устойчивы к опрокидыванию. На середину перекладины был подвешен груз 110 кг.

2. Сетка волейбольная 2 шт., закреплена на волейбольных стойках, стойки закреплены в соответствии с требованиями установки спортивного оборудования. На середину натянутой сетки, на верхний ее край был подвешен груз 144 кг.
3. Шведская стенка 1 шт., каждая перекладина находилась под нагрузкой 90кг., основания вкопаны в землю и забетонированы.

Заключение:

1. После снятия нагрузки повреждения и смещения не обнаружены, крепежи надёжно закреплены, гимнастические снаряды не имеют в узлах и сочленениях люфтов, качаний, прогибов, детали крепления (гайки, винты) надёжно завинчены.
2. Занятия на спортивных снарядах разрешаются.

Председатель комиссии: _____

Бришова А.В.

Члены комиссии: _____

Сур Сусмена Л.И.

У Третькова Д.И.
Сид Тарас С.С.

Утверждаю:

Директор МБОУ СШ № 35

Т.Н. Бадахова

2022 г.



АКТ №1

о проверке спортивного инвентаря, оборудования, спортивных объектов МБОУ СШ № 35

Комиссия в составе: председателя Гориновича А.В.-заместителя директора по АХР, членов комиссии: Гадина Е.С.-учителя физкультуры, Третьякова Д.И.-преподавателя-организатора ОБЖ, Суслиной Л.Н.-библиотекаря, председателя профсоюзного комитета провела проверку спортивных объектов в спортивном зале и территории МБОУ СШ № 35, в соответствии с приказом № 188 от «10» 08 2022 г. «О создании комиссии по обследованию спортивных сооружений».

Размеры спортивного зала: 288,42 м². Спортивный зал укомплектован следующим оборудованием:

1. Кольца баскетбольные — 6 шт., находятся в спортивном зале, закреплены на баскетбольных щитах, щиты закреплены к бетонной стене надёжно и пригодны к эксплуатации;
2. Сетка волейбольная — 1 шт., находится в спортивном зале, закреплена на волейбольных стойках, стойки закреплены к бетонной стене на болтах и безопасны в эксплуатации;
3. Шведские стенки — 16 шт., находятся в спортивном зале, закреплены специальными натяжными болтами к полу и к стене, пригодны к эксплуатации;
4. Ворота для мини футбола с сетками, находятся в спортивном зале, закреплены специальными анкерными болтами к полу и к стене, пригодны к эксплуатации;
5. Гимнастический козёл 1 шт., имеет равномерную, без бугров и провалов, обивку. Выдвижные ноги легко и надёжно фиксируются на установленной высоте и обеспечивают устойчивость снаряда на полу.
6. Гимнастический мостик 1 шт., верхнее покрытие не имеет повреждений, не имеет трещин и сколов, основание мостика пробито резиной, что исключает проскальзывание.
7. Гимнастические скамейки — 4 шт., находятся в спортивном зале, в отличном состоянии, пригодны к эксплуатации.

Текущий ремонт в спортивном зале школы проводился в июле 2018 г: состояние спортивного зала соответствует требованиям СанПиН; предписания и замечания по итогам проверок спортивного инвентаря и оборудования отсутствуют. Окна загорожены защитной сеткой. Радиаторы обогрева закрыты защитными экранами. В спортивном зале имеется медицинская аптечка, укомплектованная в соответствии с требованиями.

В спортивном зале имеется вентиляция. Освещение соответствует требованиям СанПиН. Имеется извещатель противопожарный ручной. Имеется запасный противопожарный выход.

На территории школьного двора имеются спортивный стадион с двумя волейбольными, футбольной площадками и беговой дорожкой, а так же шведская стенка и антивандальные тренажеры.

1. Футбольное поле ровное, на поверхности отсутствуют камни, металлические предметы, стекла и пр. мусор.
2. Ворота футбольные — находятся на стадионе, вкопаны в землю, закреплены надёжно, окрашены, пригодны к эксплуатации;
3. Волейбольные площадки- стойки в количестве 4 шт. выполнены из металлических труб, вкопаны и забетонированы, окрашены. Крепления для сетки надежные, натяжного троса нет. Площадки песчаные, камни и пр. мусор отсутствуют.
4. Беговая дорожка-240м. Находится в удовлетворительном состоянии, нанесена разметка. Требуется частично ремонт асфальтового покрытия. Беговая дорожка пригодна к эксплуатации.
5. Шведская стенка- металлическая, цельная. Вкопана в землю и забетонирована. При лазании не шатается. Окрашена.
6. Яма для прыжков в длину- не имеет выступающих ограждений, песок чистый- не имеет камней, металлических предметов, стекла и мусора.
7. Антивандальные тренажеры в количестве 9 шт. установлены на бетонированной площадке, устойчивы. Все механизмы исправны, пластиковые сиденья и ручки снарядов целы, не имеют трещин и сколов. Лакокрасочное покрытие не нарушено.

На основании вышеизложенного комиссией было принято решение:

1. Спортивные объекты, оборудование и инвентарь в спортивном зале МБОУ СШ № 35 и на территории закреплено и соответствует требованиям техники безопасности.
2. Спортивный зал и спортивные уличные сооружения соответствуют требованиям СанПиН и пригодны к проведению учебных занятий и тренировок (спортивных секций).
3. У ответственного за содержание и осуществление контроля за спортивными сооружениями, спортивный инвентарём имеются необходимые инструкции по технике безопасности; инструктаж проводится своевременно с ознакомлением учащихся под роспись в журнале инструктажа.

Комиссия в составе:

Председатель: _____ А.В. Горинович

Члены комиссии: _____ Е.С. Гадин

_____ Д.И. Третьяков

_____ Л.Н. Суслина